

K3 & LH

LIFE SAVING RULES (LSR)

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG



RUANG LINGKUP

**BEKERJA DI
KETINGGIAN**

**WORK
PERMIT**

**LIFTING
WORK**

**LARANGAN
MEROKOK**



**HOT
WORK**

**BEKERJA DI
RUANG TERBATAS**

**ISOLASI
ENERGI**

**SAFETY
DRIVING**

WORK PERMIT



- ✓ Implementasi 7 jenis Safety Permit (pekerjaan non-rutin)
- X Permit diletakkan di lokasi kerja selama pekerjaan berlangsung
- ✓ Tindakan pencegahan kecelakaan sesuai permit oleh Petugas K3

- ✓ Memulai pekerjaan tanpa permit
- ✓ Menyetujui permit di luar kewenangan
- ✓ Bekerja tidak sesuai deskripsi dalam permit
- ✓ Melanjutkan pekerjaan saat emergency alarm aktif



PEKERJAAN PANAS (HOT WORK)



- ✓ Gas test pekerjaan berisiko kebakaran / ledakan
- ✓ Menggunakan APD wajib saat pekerjaan pengelasan
- ✓ Menggunakan APD wajib saat pekerjaan penggerindaan
- ✓ Menggunakan alat pelindung percikan api
- ✓ Penyediaan APAR di lokasi pekerjaan panas



- ✓ Tidak melakukan gas test pekerjaan berisiko kebakaran
- ✓ Bekerja tanpa APD yang diwajibkan
- ✓ Tidak menyediakan APAR di lokasi pekerjaan panas

BEKERJA DI KETINGGIAN



- ✓ Scaffolding untuk pekerjaan > 1.8 meter
- ✓ Temporary platform & Scaffolding dipasang oleh personil berkompeten & berwenang
- ✓ Mengaitkan Full Body Harness untuk pekerjaan > 1.8 meter



WORKING AT
HEIGHTS



- ✓ Bekerja di temporary platform (> 1.8 m) tanpa Scaffolding & FBH Double Lanyard
- ✓ Bekerja pada tangga tanpa ada orang yang menahan di bawah
- ✓ Bekerja pada 2 step teratas tangga



BEKERJA DI RUANG TERBATAS



- X Gas test oleh personil yang berwenang
- ✓ Menggunakan alat bantu pernapasan yang sesuai
- ✓ Sirkulasi udara yang memadai
- X Implementasi *buddy system*
- X Mencatat pekerja yang masuk & keluar ruang terbatas

- ✓ Memasuki ruang terbatas tanpa izin, kewenangan dan APD
- ✓ Tidak ada ventilasi yang memadai

LIFTING WORK



- ✓ Memasang barikade di area pekerjaan pengangkatan



- ✓ Melintasi pembatas di area beban tergantung tanpa kewenangan
- ✓ Memindahkan barikade tanpa kewenangan





ISOLASI ENERGI



- ✓ Implementasi LOTO
- X Semua isolasi energi harus tercatat dan terlampir dalam izin kerja
- X Serah terima kunci LOTO saat pergantian shift



- ✓ Tidak melakukan isolasi energi ketika dibutuhkan
- ✓ Tidak melakukan LOTO pada pekerjaan yang melibatkan isolasi energi
- ✓ Melepas LOTO tanpa izin dan kewenangan

LARANGAN MEROKOK



- X Merokok di area yang telah ditentukan → (dilarang merokok di seluruh area pabrik)



- X Membawa rokok atau korek api di area pabrik atau area berpotensi kebakaran / ledakan
- X Merokok di area pabrik atau area berpotensi kebakaran / ledakan



KESELAMATAN LALU LINTAS



- X Menggunakan safety belt saat berkendara untuk pengemudi dan penumpang di kursi depan
- ✓ Mematuhi rambu lalu lintas di area kerja perusahaan

- ✓ Mengemudikan kendaraan perusahaan tanpa SIM Pabrik
- X Tidak menggunakan safety belt saat berkendara untuk pengemudi dan penumpang di kursi depan
- X Menggunakan HP saat berkendara
- X Merokok saat berkendara atau menumpang kendaraan



SAFETY FIRST

Thank You

**PT PUPUK SRIWIDJAJA
PALEMBANG**